



طراحی اجزاء ۱

مرور بر مقاومت مصالح

بخش دوم - تمرکز تنش

محسن اصفهانیان
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
زمستان ۱۳۹۸




تمرکز تنش

Stress Concentration

- روش تعیین مقطع بحرانی که قبلاً گفته شد، بدین صورت که هر مقطعی که دارای بار بیشینه است مقطع بحرانی است، فقط برای مواقعی صادق است که مقطع قطعی ثابت و یکسان باشد ولی در بسیاری از کارپردها مقطع قطعی تغییر می یابد. این تغییرات عمدتاً به واسطه ملاحظات نصب و مونتاژ است. به چند مثال توجه کنید:
- * برای نصب یا قلمان بر روی شافت، بلیه زدن شافت لازم است.
 - * برای نصب پایه‌ها نیاز به سوراخ است و همین طور برای پیچ و مهره.
 - * برای نصب خارهای فشری سیار (یا قاق) بر روی شافت لازم است.
 - * برای نصب با خار یا هزار خار، پایه خار باید تراشیده شود.

تمام این نوع موارد تغییرات در مقطع قطعه ایجاد می‌کنند که از آنجا به اسم بالا برنده های تنش نام می‌بریم (Stress Raise). به مثال زیر توجه کنید.



$$\sigma_A = \frac{Mc}{I} = \frac{32M_A}{\pi D^3} \quad \text{در مقطع A}$$

$$\sigma_B = \frac{Mc}{I} = \frac{32M_B}{\pi d^3}$$




$$M_B < M_A \quad \text{ولی} \quad d^3 \ll D^3 \Rightarrow d < D$$

تنش در مقطع B بیشتر است یا اینکه بار در این مقطع کمتر است.

بنابراین با کاهش سطح مقطع در بالا برنده های تنش، مقدار تنش افزایش می‌یابد.

اما، این تمام داستان نیست، تنش را با سرعت جریان بارهای داخلی در مقطع قطعه

تعریف کردیم. اگر مدل جریان و با جریان یک سیال در یک کانال مقایسه کنیم.






$$Q = \int u \, dA$$

$$F = \int \sigma \, dA$$

حال اگر داخل کانال سیال یک انسداد جریان مانند یک میله وجود داشته باشد، خطوط جریان حول آن میله تغییر مسیر داده و متمرکز می شوند. همین پدیده برای صفی


یا سوراخ رخ می دهد، زیرا شش فقط در مقطع جریان دارد و در فضای آزاد جریان نمی یابد.



بنابراین بالا برنده های تنش به دو صورت افزایش تنش در مقطع را ایجاد می کنند

۱- کاهش سطح مقطع

۲- تمرکز تنش



تمرکز تنش را با ضریب آن بیان می کنیم

$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0} = \text{ضریب تمرکز تنش استاتیکی}$$


σ_0 = تنش اسمی (نامی) Nominal Stress = تنش یکواخت روی سطح مقطع کاهش یافته

ضریب تمرکز تنش از سه روش معاسبه و تجربی می شود:

۱- از طریق حل های تحلیلی موجود در الاستیسته

۲- از طریق حل عددی با نرم افزارهای تحلیل تنش

۳- آزمایشی با مواد فنوا الاستیک





در پیوست کتاب نمودارهای مَرکز تَنَس استاتیکی برای هندسه‌ها و بارگذاری‌های مختلف آورده شده است که در حل مسائل می‌توان از آنها استفاده نمود. برای تنش‌های برشی نیز ضریب مَرکز تَنَس استفاده می‌شود:

$$K_{ts} = \frac{\tau_{max}}{\tau_0}$$


برای جمع بندی می‌توان گفت که با لایرنده‌های تنش به دو طریق افزایش تنش را باید می‌سنجند: ۱- کاهش شعاع مقطع ، ۲- مَرکز تَنَس
تغییرات هندسی قطعه در راستای جریان تنش بر روی مقدار مَرکز تَنَس اثر می‌گذارد.
از منال الاستیته برای یک صفحه بزرگ با سوراخ بیضی شکل داریم که:

$$\sigma_{max} = \sigma_0 \left(1 + \frac{2b}{a}\right)$$

$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0} = 3 \leftarrow a = b \text{ برای سوراخ دایره ای}$$

برای سوراخ بیضی با $b = 2a$




$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0} = 2$$



لذا، هرچه تغییرات هندسی سطح در راستای جریان تنش تدریجی تر باشد، خطوط جریان تنش فرصت جابجایی و یکپارچه شدن را دارد و تمرکز تنش کاهش می یابد. این ایده برای طراحی به ما می دهد. اگر زائده هایی در قطعه ایجاد شود که تغییرات خطوط جریان تنش را تدریجی تر کند، می تواند موجب کاهش تمرکز تنش در قطعه شود.


به عنوان مثال در صفحه باید سوراخ، می توان دو سوراخ کوچکتر در دو طرف سوراخ اصلی ایجاد کرد. در این حالت هنوز کمترین سطح مقطع قطعه در محل سوراخ اصلی است.

مثال های دیگر!





حل یک مثال: قسمتی از یک شافت که دارای یک قاق یا شعاع 5 mm است و تحت بار کششی قرار دارد نشان داده شده است. اگر حد تسلیم 120 MPa باشد، آیا تسلیم رخ خواهد داد؟



$$D = 5 \text{ cm}$$

$$\sigma^* = \frac{4F}{\pi D^2} = \frac{4(10,000)}{\pi(0.05)^2} = 50.93 \text{ MPa}$$

الف) اگر قاق نبود

$$d = D - 2r = 0.05 - 2(0.005) = 0.04 \text{ m}$$

ب) با قاق

$$\sigma_0 = \frac{F}{A_0} = \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{4(10,000)}{\pi(0.04)^2} = 79.8 \text{ MPa}$$

افزایش تنش بواسطه کاهش شعاع مقطع

$$K_t = 1.85 \leftarrow \frac{r}{d} = \frac{0.005}{0.04} = 0.125, \frac{D}{d} = \frac{0.05}{0.04} = 1.25$$

از شکل بیوست ۲۲ کتاب ۱۰۲۵




$$\sigma_{max} = 1.85 \sigma_0 = 142.2 \text{ MPa} > S_y = 120 \text{ MPa}$$

توجه داشته باشید که وجود قاق تنش را سه برابر می کند و این مسئله باعث می شود که در هر جایی که بالابرنده های تنش موجودند و تمرکز تنش هست بالقوه یک مقطع بر این باشد.

نکات و ملاحظات در رابطه با تمرکز تنش


۱) ناحیه بعینه طراحی:

اگر به نمودارهای تمرکز تنش توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که برای نسبت‌های $\frac{D}{d}$ کوچکتر، ضریب تمرکز تنش به سمت افزایش می‌یابد و به طرف بیخفاصت می‌رود. برای $\frac{D}{d}$ های بزرگتر، منحنی‌ها به طرف افقی شدن پیشی می‌رود. حال به ملاحظات نصب توجه کنید، اگر بخوانیم یک بلبرینگ در کنار یک پله نصب کنیم، شعاع ریشه پله با شعاع رینگ داخلی بلبرینگ باید یکی باشد، مقدار بزرگتر باعث تمرکز تنش بیشتر و مقدار بزرگتر موجب مشکلات نصب می‌شود. نسبت $\frac{D}{d}$ را باید طوری انتخاب کنیم که نصب دقیق باشد و تمرکز تنش زیاد نشود. بنابراین ناحیه زیر محل زانوزدن منحنی‌ها، ناحیه مطلوب از نظر طراحی است که منجر به نصب دقیق و تمرکز تنش نه چندان زیاد می‌شود.





۱۲ تفاوت شعاع فاق و عمق نافه:




عمق نافه عمق فاق از سطح مسافت
 را مشخص می‌کند. فاق می‌تواند سه
 حالت داشته باشد، همانطور که در شکل

مشاهده می‌شود، عمق فاق می‌تواند نیم دایره کامل با شعاع r باشد (الف) و یا قسمتی
 از دایره باشد که مرکز آن بیرون از فاق است (ب). حالت سوم (ج) فاق بسیار
 عمیق نافه را دارد و در انتهای آن شعاع r است. برای نمودارهای مرکز نشین r

مهم است. ولی برای بدست آوردن d کوچک عمق نافه استفاده می‌شود. برای حالت
 کلی هر فاقها $d = D - 2h$ است. برای حالت (الف) $h = r$ ، برای حالت (ب) $h < r$
 و برای حالت (ج) $h > r$ می‌باشد. اگر در مسئله ای صحبت از عمق نافه شده بود، حالت
 (الف) را فرض می‌کنیم.

۳) هنگامی که دو بالابرنده تنش در یک المان قطعه وجود داشته باشند، ضریب تمرکز تنش استاتیکی از ضریب ضرایب تنش هر کدام از بالابرنده‌های تنش به دست می‌آید





$$K_t = K_1 \cdot K_2$$

$$K_1 = \text{ضریب تمرکز تنش خاق}$$


$$K_2 = \text{ضریب تمرکز تنش سوراخ}$$

۴) تمرکز تنش در مواد نرم و ترد


مواد می‌توانند نرم یا ترد باشند و بارهایی توانند استاتیکی (ثابت در زمان) و یا دینامیکی (متغیر با زمان) باشند. در بارگذاری‌های دینامیکی، همانطور که بعداً گفته خواهد شد، ضریب تمرکز تنش دینامیکی برای همه مواد اهم از ترد یا نرم استفاده می‌شود. در حالت بارگذاری استاتیکی، در صورت محاسبه سازه شده است که می‌توان برای مواد نرم ضریب تمرکز تنش استاتیکی را در نظر گرفت و به جای آن با بزرگ‌تر گرفتن ضریب اینی بهران کرد. دلیل آن اینست که مواد نرم تغییر شکل الاستیک زیادی قبل از شکست دارند و با ازدیاد طول عملاً سغاع خاق ویژه ... افزایش می‌یابد و در نتیجه تمرکز تنش کم می‌شود.




نمونه‌هایی از بالابرنده‌های تنش




(a) Gear teeth




(b) Shaft keyway




(c) Bolt threads



(d) Shaft shoulder



(e) Rivited or bolted joint



(f) Welded joint