



۱) حالت تنش در نقطه‌ای خاص از یک عضو چوبی در شکل نشان داده شده است. امتداد رگه‌ی چوب با افق (محور  $x$ ) زاویه‌ی  $+60^\circ$  می‌سازد. تنش برشی مجاز موازی با رگه‌ی چوب  $1 \text{ (MPa)}$  است. آیا این حالت تنش، قابل قبول است؟ درستی پاسخ خود را با محاسبه نشان دهید، و نیز تنش‌های اصلی و زاویه‌ی آن‌ها را بیابید.



۲) مطابق شکل میله استوانه‌ای به قطر  $50$  میلی‌متر در انتهای آزاد خود تحت اثر نیروی مایل  $F$  مساوی  $225 \text{ kN}$  قرار دارد. (اگر از بالا نگاه شود نیروی  $F$  موازی محور  $x$  ها دیده می‌شود) مطلوبست تعیین مقدار و امتداد تنش‌های ناشی از  $F$  در روی جزء سطح‌های واقع در نقاط  $A$  و  $B$  از مقطع  $a-a$ . نتایج را در روی یک جزء سطح مناسب به صورت ترسیمی نشان دهید و تانسور تنش را بنویسید. در هر نقطه با استفاده از دایره مور تنش‌های اصلی را نیز به دست آورید.




۳) با استفاده از توابع تکینگی دیاگرام‌های برش و خمش را برای بارگذاری زیر رسم نموده و مقطع یا مقاطع بحرانی را تعیین کنید.

$$l=1\text{m} \quad W=30\text{kN/m} \quad P=30\text{kN}$$

۴) در شکل زیر، تانسور تنش را در نقاط  $A$  و  $B$  و  $C$  به دست آورید. (تیر در انتهای سمت چپ، یک سر گیردار است.)

$$F = 10 \text{ (KN)}, \quad P = 16 \text{ (KN)}, \quad T = 20 \text{ (N.m)}, \quad D = 25 \text{ (mm)}, \quad l = 100 \text{ (mm)}$$




۵) شافت نشان داده شده از فولاد 1040 AISI ساخته شده است. ( $S_{ut} = 525\text{MPa}$  و  $S_y = 290\text{MPa}$ )

الف) مقطع یا مقاطع بحرانی را مشخص کنید.

ب) ضریب ایمنی در برابر حد تسلیم را بر اساس تئوری های فون میزز و ترسکا محاسبه کنید.

ج) با استفاده از معیار مور اصلاح شده ضریب ایمنی را برای هر سه المان انتهای جسم محاسبه کنید.




$$\begin{aligned} D &= 50 \text{ mm} \\ d &= 40 \text{ mm} \\ d_1 &= 40 \text{ mm} \\ r &= 6 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$M = 550 \text{ N.m}$$


۶) صفحه فولادی نشان داده شده تحت بار کششی 150 kN می باشد. این صفحه از فولاد 1050 AISI ساخته شده است. اگر

بخواهیم سوراخ با قطر  $d$  در وسط صفحه ایجاد کنیم، برای ضریب ایمنی 1.5، بیشترین قطر سوراخ چقدر می تواند باشد؟ ( $S_y =$ )

$$(S_{ut} = 690 \text{ MPa و } 580 \text{ MPa})$$



شکل زیر یک دستگیره را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن اثرات تمرکز تنش در محل A حداکثر تنش‌های عمودی و برشی را در این مقطع به دست آورید. همچنین المان‌هایی برای نقاط B و C رسم کنید و تنش‌های برشی و عمودی ناشی از نیروی عمودی F را روی آن نشان دهید. با محاسبه تنش‌های بیشینه در این نقاط نشان دهید آیا این دستگیره به مرحله‌ی تسلیم می‌رسد یا نه. استحکام تسلیم ماده‌ی به کار رفته در این دستگیره  $S_y=120 \text{ MPa}$  و نیروی F برابر 1 kN و در راستای محور y می‌باشد.



موفق باشید